

Zadavatel: Zlínský kraj
Se sídlem: Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zastoupený: Jiří Čunek, hejtmán
IČ: 70891320

8/O/2017114

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.1.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky:

**Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad
Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech**

Ev. číslo veřejné zakázky:

2017114

Předmět veřejné zakázky:

☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

1)

V rozpočtu SO 01 Ústřední budova – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 77, 79 je uvedena výměra 1 980 m², ale dle PD je plocha střechy 1 515 m².

V rozpočtu SO 02 Obytný pavilon A – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 66, 68 je uvedena výměra 911 m², ale dle PD je plocha střechy 696 m².

V rozpočtu SO 03 Obytný pavilon B – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 66, 68 je uvedena výměra 911 m², ale dle PD je plocha střechy 696 m².

V rozpočtu SO 04 Obytný pavilon C – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 66, 68 je uvedena výměra 911 m², ale dle PD je plocha střechy 696 m².

V rozpočtu SO 05 Obytný pavilon D – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 66, 68 je uvedena výměra 911 m², ale dle PD je plocha střechy 696 m².

V rozpočtu SO 08 Pavilon pro denní činnost U – oprava střechy – NIV u položek č. 31, 32, 33, 66, 68 je uvedena výměra 911 m², ale dle PD je plocha střechy 696 m².

Prosím o prověření a případné poskytnutí nového výkazu výměr.

Odpověď č. 1 :

Větší výměra střechy je uvedena záměrně, neboť vzhledem k charakteru stavby (stavební úpravy – rekonstrukce stávajících objektů), lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat nutné práce, nad rámec objektivně zjištěných skutečností v rámci zpracování projektové dokumentace.

Pro účely zadávacího řízení je třeba ocenit výměry dle přiloženého soupisu prací.

Dotaz č. 2:

V PD ani VV není uvažováno se záchytným systémem. To je dle našeho názoru v rozporu se zákonem č. 309/2006 Sb., protože zadavatel jako stavebník je zodpovědný nejen za bezpečnost na staveništi, ale také za bezpečné užívání stavebních objektů v průběhu jejich celé životnosti, a to zejména s ohledem na nutnost provádět jejich bezpečnou údržbu, kontroly a případné opravy. A protože je jakákoliv kontrolní a údržbová činnost na střechách většinou spojená s rizikem pádu z výšky, tak se na střechy v souladu s platnou legislativou montují různé lanové úchyty a kotvicí zařízení.


Odpověď č. 2 :

Vzhledem k tomu, že se jedná o šikmou střechu a uvažuje se pouze s kontrolou a čištěním komínového tělesa přímo z výlezu na střechu a při stavebním řízení žádný z dotčených orgánů toto nerozporoval, nebyly záchytné systémy řešeny.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.1.2018.

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/kr-zlinsky>

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností