

Dodatečné informace č. 2

Dotaz č.2 :

V souladu s článkem číslo 3, odstavec číslo 3.4 veřejné zakázky "**Zateplení ZŠ Strmilov**", prosím tímto o poskytnutí následujících dodatečných informací:

- ☐ Dle detailů č. 1 a 3 by měl být **styk okenního rámu okna a omítky** řešen pomocí krycí lišty. Tato lišta se v položkách výkazu výměr nevyskytuje. Jak toto máme řešit?
- ☐ Dle požární zprávy by dveře vedoucí z únikové cesty měly být opatřeny **panikovou klikou nebo panikovým kování**. Tabulka výrobků však nic takového neřeší. Jak tento rozpor máme řešit?
- ☐ Ve výkazu výměr není uvedena **aplikace parotěsné a paropropustné pásky** na připojovací spáru oken a dveří, která je uvedena v detailu. Máme ji ocenit? Jakým způsobem případně zahrnout do rozpočtu?
- ☐ **Okenní příčky** v tabulce výrobků jsou meziskelní nebo povrchově lepené?
- ☐ **Plastová okna v SO 03 pozice číslo 1 a 2** jsou v tabulce uvedeny se sklopnými křídly ovládanými táhly z úrovně podlahy. Dnes zodpovězený dotaz (od naší konkurence) nebyl pravděpodobně zcela pochopen, neboť předmětem dotazu bylo upozornění na nereálné provedení výklopného křídla výšky cca 1500mm ovládaného táhlem z podlahy. Funkční může být pouze křídlo výšky cca 800mm. Jak tento problém máme řešit?
- ☐ V SO 01 je zjevně špatně uvedená výměra položky číslo 28 „**zateplení vnějšího ostění**“ kde výměra 48,595 m evidentně neodpovídá skutečnosti - schází zde cca 220m. Jak toto máme řešit? Nepromítla se tato výměra i do dalších položek?

Předem děkuji za zodpovězení dotazů

Odpověď:

Příloha dodatečných informací č. 2 – Vyjádření projektanta.