

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku na zakázku

„Opravy a údržba místních komunikací III. třídy.
Oprava asfaltových vozovek technologií SILKOT“

Dodatek č.1

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Merklín

se sídlem: č.p. 6
362 34 Merklín

jejímž jménem jedná:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu.:

Telefonní spojení:

E-mailová adresa:

Ing. Zdeněk Gerát - starosta

Robert Reichmann - místostarosta

00254789

CZ00254789

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

440115004/2700

+420 603 887 551

obecmerklin@volny.cz

Zhotovitel: Oprava a údržby komunikací s.r.o.

se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

společnost je zapsána v OR, vedeném MS v Praze, oddíl C., vložka 166127

jejímž jménem jedná:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu.:

Telefonní spojení:

E-mailová adresa:

Ing. Alois Václavík, jednatel společnosti,

Ing. Daniel Václavík, obchodní manažer

24687421

CZ24687421 (je plátce DPH)

FIO banka, a.s.

2401253673/2010

+420 774 330 334, 702 289 843

oauk@oauk.cz

Na základě úpravy množství mezi jednotlivými SO došlo k úpravám rozsahu prací při opravách výtluků metodou SILKOT. Došlo ke snížení objemu prací u SO 01 – Komunikace 1b Oldříš a navýšení objemu prací u SO 03 – Komunikace Merklín u zahradnictví, SO 04 – Komunikace Merklín pod vlekem a SO 07 – ulice k nádraží. **Smluvní cena se tímto dodatkem č. 1 nemění.** Shrnutí přerozdělení viz. tabulka níže:

PČ	Typ	Kód	Popis	Původní MJ množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nové množství v dodatku	Cena celkem v dodatku	Změna množství	změna množství v CZK
Náklady soupisu celkem										
SO 01 - Komunikace 1b Oldřiš										
1	K	572241111.1	Vyspravení výtluků metodou SILKOT	m2	744,000	660,00000	491 040,00	558,000	368 280,000	-186,000 -122 760,000
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	11,000	4 650,00000	51 150,00	7,050	32 782,500	-3,950 -18 367,500
SO 03 - Komunikace_Merklín_ u zahradnictví										
1	K	572241111.1	Vyspravení výtluků metodou SILKOT	m2	230,000	660,00000	151 800,00	361,000	238 260,000	131,000 86 460,000
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,000	4 650,00000	23 250,00	7,750	36 037,500	2,750 12 787,500
SO 04 - Komunikace_Merklín_ pod vlekem										
1	K	572241111.1	Vyspravení výtluků metodou SILKOT	m2	29,000	660,00000	19 140,00	45,000	29 700,000	16,000 10 560,000
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	1,000	4 650,00000	4 650,00	1,500	6 975,000	0,500 2 325,000
SO 07 - ulice k nádraží										
1	K	572241111.1	Vyspravení výtluků metodou SILKOT	m2	379,000	660,00000	250 140,00	418,000	275 880,000	39,000 25 740,000
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	6,500	4 650,00000	30 225,00	7,200	33 480,000	0,700 3 255,000
CELKEM VE ZMĚNÁCH										
1	K	572241111.1	Vyspravení výtluků metodou SILKOT						0,000	0,000
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)						0,000	0,000

Za objednatele:

Ve městě Merklín, dne 24.5.2024

Ing. Zdeněk Gerát
Starosta

OBEC MERKLÍN
PSČ 362 34
Karlovarský kraj
(1)

Za zhotovitele:

v Trstěnicích 24.5.2024

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Provozovna Trstěnice 134
35301 Mariánské Lázně
IČO: 24687421, DIČ: CZ24687421

Ing. Alois Václavík
jednatel společnosti