

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Turbína na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330“

1) Dotaz:

V zadávací dokumentaci není nikde uvedeno, že během provádění bouracích prací vznikne na pracovišti velké množství prachu, který by mohl mít negativní vliv na stávající zařízení.

Máte jakožto zadavatel tento problém nějakým způsobem vyřešen? Položka na eventuální náklady na protiprachovou stěnu či obdobné zařízení v soupisech prací chybí.

Odpověď:

Náklady za opatření proti znečištění stávajících prostor a technologického zařízení proti prachu musí dodavatel zakalkulovat do nabídkové ceny (zvláštní položka na toto opatření nebude doplněna do soupisu prací). Způsob opatření proti znečištění (zaplachtování, ochranné stěny, zvlhčovače apod.) je na rozhodnutí dodavatele.