

V České Skalici dne 7. 3. 2014

**„Výměna oken a dveří, ul. M. Burdychových č. p. 373,
Červený Kostelec“**

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

- 1) *Použití skla s prostupem 1,1 neumožňuje prostup celým oknem 1,1, prosím upřesnit.*
Odpověď: Zadavatel požaduje, aby celé okno splňovalo součinitel prostupu 1,1.
Hodnota součinitele prostupu pro sklo není závazná, musí pouze zajistit, aby byl zaručen požadovaný součinitel prostupu pro celé okno.
- 2) *Je možno použít okna o počtu komor 5 při zachování vlastností? 6 komor může působit jako diskriminační.*
Odpověď: Zadavatel trvá na šestikomorovém profilu okna. Na trhu je dostatek výrobců, splňujících tento požadavek, proto nelze mluvit o diskriminačním parametru.

S pozdravem

Za zástupce zadavatele:

Jiří Kmoníček