


Doplnění stropu nad 2.NP M. 1:50

Řez 2 - 2



Skladby

- C** – Difúzní folie
– Tepelná izolace ($\lambda=0,038$) tl.280mm
– Stáv. lepenka
– Stáv. tepelná izolace tl.50mm
– Stáv. škvárový násyp tl.180 - 250mm
– Stávající stropní kce. tl.310mm
- J** – Difúzní folie
– Tepelná izolace ($\lambda=0,038$) tl.280mm
– Tepelná izolace ($\lambda=0,038$) tl.360mm
– Spiroll PPD 600/254 tl.250mm

Poznámka

- 37** Spiroll PPD 600/254, dl.6000mm, ks 2

Podlaha byla zvednuta v 1. etapě na úroveň +0,100.
Výškové kóty jsou vztaženy k původní podlaze +0,000 !

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Doní Bojanovice	Datum	6 / 2016
Investor	Obec Dolní Bojanovice,Hlavní 383,696 17 Dolní Bojanovice			Dokumentace	DPS
Akce	Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Formát	2 x A4
				Měřítko	1/50
Obsah	Doplnění stropu nad 2.NP				Číslo výkresu 11