

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Dopočet nátěrů tesařských konstrukcí, které nejsou osazeny ve výkazu výměr. Jedná se o podbití prkny v exteriérové části krovu.

Změna je kalkulována základě nesouladu projektové dokumentace, a to mezi výkresovou a rozpočtovou částí.

VCP

Nátěry tesařských konstrukcí dle výkresové dokumentace.

MNP

Nátěry tesařských konstrukcí v rozsahu zadávacího výkazu výměr.

CENA:

VCP	Nátěry	41 747 Kč
	MEZISOUČET	
MNP	Nátěry	41 747 Kč
		-30 324 Kč
	MEZISOUČET	
		-30 324 Kč
	CENA CELKEM	cena bez DPH
		11 422 Kč

TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít

Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:		Zhotovitel:	
Obec Oldřichovice		SMO a.s.	
S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím:		S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím:	
Schválil:	OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE 		
Datum:			

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

Díl:	783	Nátěry					-30 324,38
159	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 6,75*29,95		m2	-202,16250 202,16250	150,00	-30 324,38

Díl:	783	Nátěry				41 746,58
159	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak 9,11*30,55		m2	278,31050 278,31050	41 746,58
					150,00	