

Dodatečné informace č. 5 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"Centrum reprezentace stolního tenisu"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.
Sídlo zadavatele:	Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark
Jednající:	Nikolasem Endalem – předsedou
IČ:	18055991

Název veřejné zakázky:	"Centrum reprezentace stolního tenisu"
Druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.7.2016 pod evidenčním číslem 634066

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje, v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace, následující odpověď:

Dotaz č. 1

Dodatečné informace č.3 dotaz č.4 :

Odpověď č.4:

U SO 03, truhlářských výrobků 5/T a 6/T (T/5, T/6) , tj. dveří stejné velikosti a typu, ale opačné otevíravosti došlo k záměně počtu dveří s požární odolností, tzn. že u T/5 jedny přebývají a u T/6 jedny schází. Položka 197 zahrnuje pravé i levé dveře s dveřním křídlem bez požadavku na požární odolnost – 45 kusů je správně, položka č.198 je duplicitní-odstraní se, položka č.199 – 10 kusů je správně, položka č.200 pravé a levé dveře s křídlem a požární odolností – má být 13 kusů – sníží se o 1 kus T/5. Celkem výrobky T/5 a T/6 - 68 kusů, z toho 30 kusů levých (z toho 7 kusů s PO) a 38 pravých (z toho 6 kusů s PO). Tomu odpovídá příslušný počet zárubní : položka č.269 a položka č.270 – 6 + 17 kusů 800/1970-levé, položka č. 271 – 7 kusů 800/1970 levé s PO (je upraveno), položka č. 272 a

položka 273 – 4 + 28 kusů 800/1970 pravé, položka č.274 - 6 kusů 800/1970 pravé s PO. Výpis prvků je správný, chyba vznikla při přepisu do výkazu výměr. Výkaz výměr je upraven.

198	766-003.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků	kus	45,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5:17		17,00		
		T/6:28		28,00		
199	766-005.RXX	D+M dveře vnitřní shrnovací 800/1970 dezén dřevo, vč. kování	kus	10,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5s:6		6,00		
		T/6s:4		4,00		
200	766-006.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP	kus	13,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- samozavírač				
		T/5:7		7,00		
		T/6:6		6,00		
272	55330306	Zárubeň ocelová 800x1970x95 P	kus	4,00		

		6S/T:4		4,00
273	55330306	Zárubeň ocelová 800x1970x95 P	kus	28,00
		6/T:28		28,00
274	55330306B	Zárubeň ocelová 800x1970x95 P, EW15-C/DP3	kus	5,00
		6/T:5		5,00

Dle odpovědi na dotaz č.4, z dodatečných informací č.3, je celkový počet dveří a zárubní pod odk. T/6 38 kusů. Dle výkazu výměr je počet dveří 38 kusů (28+4+6=38), ale počet zárubní je pouze 37 kusů (4+28+5=37), i když dle odpovědi má být u pol.č.274 6 kusů zárubní.

- **Můžete vysvětlit proč je v pol.č.274 pouze 5 kusů zárubní a ne 6 kusů zárubní?**
- **Bude sjednocen výkaz výměr s projektovou dokumentací – výpisem prvků a s dodatečnými informacemi?**

Odpověď č.1:

SO 03, **položky č.198, č.199 a č.200 a č.240 – 45 + 10 13, celkem 68 kusů**, odpovídají počtem i kusovníkem položkám č. 270, č. 271, č. 272 a č.273 – 23 + 7 + 32 + 6, celkem 68 kusů byly. Výkaz výměr byl sjednocen s výpisem prvků ve výkazu výměr z 19.9.2016. **Výkaz výměr je opraven**

Dotaz č. 2:

Dodatečné informace č.3 dotaz č.33 :

Dotaz č. 33:

V odpovědi na dotaz č. 65 jsou popisovány přebytky sypaniny. Píše se, že v objektu SO 04.2. Zpevněné plochy, zůstane sypanina na místě. Položka č.

Byla z výkazu výměr SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 13.9.2016) odstraněna.

Obdobná položka

Byla odstraněna taktéž z objektu SO 05 konečné terénní úpravy.

Vzhledem k tomu, že v zaslaných Dodatečných informacích není o tomto zmínka, žádáme zadavatele o sdělení zda se jedná o překlep nebo zda je odstranění této položky platné. Případně žádáme o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.33 z dodatečných informací č.3 má nečitelný obsah.

- **Můžete uvést dotaz a odpověď na dotaz č.33 ještě jednou s čitelným obsahem?**

Odpověď č.2:

SO 01.1 - Hrubé úpravy terénu, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.13 na skládku; u SO 02 - Sportovní hala, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.6 na skládku (sníženo o škvárovou vrstvu); u SO 03 - Provozní budova, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č. 8 na skládku; u SO 04.1 – Parkoviště osobních vozidel, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.15 na skládku (sníženo o ornici); u SO 04.2 – Zpevněné plochy pro pěší, přebytek sypaniny zůstane na místě k úpravě terénu. Obecně platí, že spíše odkopky než výkopky s ploch, které bývaly škvárovým, tréninkový hřištěm, škvárovým atletickým oválem a travnatým fotbalovým hřištěm, budou lokálně využity. Viz výkaz výměr SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016).

Zadavatel dotaz jako vložený obrázek obdržel a stejným způsobem i distribuoval. Je možné obrázek po kliknutí zvětšit na libovolnou velikost a následně i přečíst obsah zvýrazněných polí.

Dotaz č. 3

Dodatečné informace č.3 dotaz č.36 :

Odpověď č.36:

SO 02, vzduchotechnika, teplovzdušné jednotky a směšovací komory – položky, které jsou součástí dodávky jednotky nebo komory budou mít nulovou hodnotu. Členění strojního vybavení do více položek

umožňuje ocenění alternativních vzt zařízení, která jsou dodávána v jiných sestavách, nebo bez montážních doplňků apod. Pak budou tyto položky vyplněny (jednotkovou) cenou.

- **Dle jednotného zadání všem uchazečům je nutné označit položky, které nemají být oceňovány, mají mít nulovou hodnotu.**
Žádáme zadavatele o jasnou úpravu výkazu výměr s označením položek, které mají mít nulovou hodnotu ve výkazu výměr SO 02 vzduchotechnika.

Odpověď č.3:

SO 02, vzduchotechnika, teplovzdušné jednotky a směšovací komory – položky, které jsou součástí dodávky jednotky nebo komory budou mít nulovou hodnotu. Členění strojního vybavení do více položek umožňuje ocenění alternativních vzt zařízení, která jsou dodávána v jiných sestavách, nebo bez montážních doplňků apod. Pak budou tyto položky vyplněny (jednotkovou) cenou.

Dotaz č. 4:

výkaz výměr vzduchotechniky SO 02 :

20		24059-2130R00	Montáž ostaních prvků a zařízení vyhřívacích jednotek - komplet (montáž pozice č.1.03-1.09)	ks	1,00
21		73181-0132R00	Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro vytápěcí jednotku - komplet (montáž pozice č.1.10-1.16)	ks	1,00
77		24059-2130R00	Montáž ostaních prvků a zařízení vyhřívacích jednotek - komplet (montáž pozice č.1.03-1.08)	ks	1,00
78		73181-0132R00	Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu pro vytápěcí jednotku - komplet (montáž pozice č.1.09-1.15)	ks	1,00

Výše zobrazené položky mají přibližně totožný text. Montáže pro některé pozice č.1.... jsou duplicitní, ale schází montáže pro pozice č.4.....

- **Bude opraveny duplicitní položky pro montáže prvků a zařízení pozice č.1....?**
- **Budou doplněny položky pro montáže prvků a zařízení pro pozice č.4...?**

Odpověď č.4:

SO 02 – Vzduchotechnika, položka č.20 a č.21, pozice 1.03 -1.09 a 1.10 – 1.16, **položka č.77 a 78, správné označení pozice je 4.03 – 4.08 a 4.09 – 4.15.** Nejedná se o duplicitu, ale o nepřepsání označení pozice. **Výkaz výměr je opraven**

Dotaz č. 5

Dodatečné informace č.3 dotaz č.39 :

Dotaz č. 39:

Pol. č. 205 Dveře vnitřní hladké plní, dezén dřevo obsahuje ve výpise prvků T/10 dvě požární odolnosti. EI 30 – C/DP1 a EW15-C/DP3. Chápe uchazeč správně, že z uvedeného vyplývá, že dvoje dveře jsou ocelové a jedny dřevěné

Odpověď č.39:

SO 03, položka č.205, výrobky T/10, z toho 2 kusy s požární odolností 1 x EI 30 – C/DP1 a 1 x EW15-C/DP3 dle popisu ve výpisu prvků. Všechny dveře T/10 jsou popsány jako dřevěné konstrukce, ale v případě, že se nenajde výrobce, který by požární odolnosti a v uvedeném materiálu splnil, mohou být ocelové konstrukce, povrchově upravené samolepicí, nebo jinou fólií s dezénem v imitaci dřeva – buk, podobně jako ostatní truhlářské výrobky se vzhledově identickou úpravou.

- **Žádáme zadavatele o upřesnění materiálů pro výrobu dveří, jestli budou dřevěné nebo ocelové.**
Je nutné zadat všem uchazečům stejné zadání.
Budou dveře pod odk. T/10 ocelové nebo dřevěné?

Odpověď č.5:

SO 03, položka č.205, výrobky T/10, z toho 2 kusy požární odolnost **1 x EI 30-C/DP1 (nehořlavé, ocelové), 1 x EW15-C/DP3 (dřevěné).**

Dotaz č. 6:

v.č.D.5-06 – SO 06.2 – vodoměrná šachtica

VODOMĚR DN40_Qn30 m3/h – UPŘESNĚNÍ TYPU BUDE PŘI REALIZACI	1	ks
--	---	----

výkaz výměr SO 06.2

35	722266215R00	Vodoměr DN 80x300mm,Qn 30	kus	1,00
----	--------------	---------------------------	-----	------

- Bude sjednocena projektová dokumentace s výkazem výměr a upřesněn vodoměr?
- Bude vodoměr DN 80 nebo DN40?

Odpověď č.6:

SO 06 Přípojka vody, v.č. D.5-06 vodoměrná šachtica je platný, **výkaz výměr bude upraven na vodoměr DN 40, Qn 30. Projektová dokumentace je sjednocena s výkazem Výkaz výměr je opraven**

Dotaz č. 7

Výkaz výměr SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016).xlsx

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Příprava území	0	0	0	0	
04	Zpevněné plochy	0	0	0	0	
05	Konečné terénní úpravy	0	0	0	0	
06	Přípojka vody	0	0	0	0	
07	Kanalizace splašková	0	0	0	0	
08	Kanalizace dešťová	0	0	0	0	
09	Přípojka STL plynu	0	0	0	0	
11	Venkovní osvětlení	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	2015007011 O1.1 Hrubé úpravy terénu	0	0	0	0	
01	2015007012 O1.2 Přeložky provoz souborů TK	0	0	0	0	
01	2015007013 O1.3 Oprava odvodnění plochy TK	0	0	0	0	
01	2015007014 O1.4 Přeložkapodzemního kabelu ČEZ	0	0	0	0	
04	2015007041 O4.1 Parkoviště osobních vozidel	0	0	0	0	
04	2015007042 O4.2 Zpevněné plochy pro pěší	0	0	0	0	
05	2015007051 O5 Konečné terénní poravy	0	0	0	0	
06	2015007061 Přípojka vody - potrubí	0	0	0	0	
06	2015007062 Šachnice	0	0	0	0	
07	2015007071 Kanalizace splašková - potrubí	0	0	0	0	
07	2015007072 IO 04 Kanalizace splašková - ČS	0	0	0	0	
08	2015007081 Kanalizace dešťová - potrubí	0	0	0	0	
08	2015007082 Kanalizace dešťová - retence	0	0	0	0	
08	2015007083 Vyústění objekt	0	0	0	0	

09	2015007091 09 Přípojka STL plynu - zemní práce	0	0	0	0
09	2015007092 Přípojka STL plynu - trubní vedení	0	0	0	0
09	2015007093 Přípojka STL plynu - skříň HUP vybavení	0	0	0	0
09	2015007094 09 Přípojka NTL plynu - zemní práce	0	0	0	0
09	2015007095 09 Přípojka NTL plynu - trubní vedení	0	0	0	0
11	2015007011 11 venkovní osvětlení	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	zemní práce		0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
45	podkladní a vedl. konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
56	podkl.vrstvy poz. komunikací		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
722	vodovod vnitřní - vybavení VŠ		0	0	0	0	0
723	Vnitřní plynovod		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
81	Potrubí z trub betonových		0	0	0	0	0
85	Potrubí z trub litinových		0	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot		0	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Ve výkaze výměr s názvem SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016).xlsx je několik rekapitulací. Do jednotlivých rekapitulací nejsou navedeny vzorce, které by automaticky propojily rekapitulace s výkazem výměr. Výkaz výměr byl několikrát změněn, je to již třetí verze a pokaždé je nutné výkaz výměr „zavzorcovat“.

Nejsložitější je vyplnit a „zavzorcovat“ rekapitulaci stavebních dílů.

- **Je nutné vyplňovat rekapitulaci stavebních dílů?**
- **Mohou zůstat nulové hodnoty v rekapitulaci stavebních dílů?**
- **Stačí vyplnit pouze rekapitulaci stavebních rozpočtů a rekapitulaci stavebních objektů a provozních souborů?**

Odpověď č.7:

Výkaz výměr SLEPÝ – SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016). **Stačí vyplnit jen rekapitulaci stavebních rozpočtů a objektů.**

Dotaz č. 8:

Dodatečné informace č.3 :

Dotaz č. 27:

Dodatečné informace č.2 dotaz č.51

Dotaz č. 51:

výkaz výměr pol.č.314

314	69741040.A	Koberec do 500,- Kč/m2	m2	114,64
		101,9*1,125		114,64

V popise koberce uvedeného pod pol.č.314 je cena do 500,- Kč/m2.

- Můžete vysvětlit popis u pol.č.314 – do 50,-Kč/m2?
- Můžete upřesnit typ koberce v pol.č.314?
- Máme chápat, že se jedná o řízenou cenu? V tomto případě žádáme o upřesnění jednotkové ceny u pol.č.314. Nikoli do 500,- Kč/m2, ale o uvedení přesné jednotkové ceny na m2.

Odpověď č.51:

SO 03, položka č.314 (nově č.312), je uvedena jednotková cena 450,- Kč. Úprava nemá vliv na množstevní údaj výkazu výměr. Výkaz výměr je upraven.

Výkaz výměr

313	69741040.A	Koberec 450,- Kč/m2	m2	114,64	450,0
		101,9*1,125		114,64	

- Chápeme správně, že se u pol.č.313 jedná o řízenou cenu 450,0 Kč?
Že ve sloupečku jednotková cena musí být uvedena cena 450,0Kč?

Odpověď č.27:

SO 03, položka č.313, jedná se o řízenou cenu 450,0 Kč, jednotková cena bude i ve slepém výkazu výměr. Výkaz výměr je upraven.

Výkaz výměr SO 03 – dodatečné informace č.3

313	69741040.A	Koberec 450,- Kč/m2	m2	114,64	450,00	51 586,88
		101,9*1,125		114,64		

Výkaz výměr SO 03 – dodatečné informace č.4

312	69741040.A	Koberec 450,- Kč/m2	m2	114,64		
		101,9*1,125		114,64		

V dodatečných informacích č.3, byla u pol.č.313 nařízená řízená cena 450,0Kč. Výkaz výměr byl upraven a u pol.č.313 byla doplněna cena do výkazu výměr.

Součástí dodatečných informací č.4 ze dne 20.9.2016 byl zaslán aktualizovaný výkaz výměr pro SO 03 stavební s názvem „SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 19.9.2016).xlsx“, ve kterém již u této položky není jednotková cena 450,0 Kč doplněna.

- Chápeme správně, že řízená cena byla u pol.č.313 Koberec 450,- Kč/m2, nyní u pol.č.312 zrušena? Není nutné dodržet jednotkovou cenu 450,- Kč/m2?
- V tomto případě žádáme o opravu textu v popise položky 450,- Kč/m2.

Odpověď č.8:

SO 03, stavební část, položka č.312 (dříve č.313), **jednotková cena koberce koberce je řízená cena 450,- Kč, nebyla zrušena, je platná.** Aktualizací výkazu výměr z 19.9.2016 nedošlo k opakovanému, ručnímu vepsání této jednotkové ceny. **Výkaz výměr je opraven**

V Havířově, dne 21.09.2016

.....
Nikolas Endal
předseda z.s.

Příloha: SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 21.9.2016).xlsx

SLEPÝ - SO 02 Vzduchotechnika (aktualizace 21.9.2016).xls

SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 21.9.2016).xlsx